

Všeobecné podmínky BOZP, ŽP a PO pro externí dodavatele prací ve ŽĐAS, a.s., platné od 1. 6. 2011

1. Povinnosti dodavatelské firmy

- Před začátkem prací písemně oznámit objednateli (ŽĐAS, a.s.) jméno vedoucího pracovní skupiny

2. Povinnosti zaměstnanců dodavatelské firmy

- Zaměstnanci dodavatele nesmí začít práce před:
 - a) absolvováním školení BOZP, ŽP a PO
 - b) uzavřením písemné dohody vedoucího pracovní skupiny se zodpovědným zaměstnancem objednatele respektive koordinátorem zabezpečení podmínek BOZP, ŽP a PO, např. v protokolu o odevzdání a převzetí pracoviště (stavby)

3. Další povinnosti zaměstnanců dodavatelské firmy

- a) Při práci jsou povinni dodržovat všechny předpisy ve smyslu základních ustanovení Zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce a Zákona č. 309/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, montážích pracovištích a při práci jsou povinni dodržovat všechny předpisy ve smyslu základních údržbářských pracích a všechny základní právní předpisy související s ochranou životního prostředí ve ŽĐAS, a.s.
- b) Vedoucí pracovní skupiny je povinen ihned zastavit práce v případě, když je provozním zařízením nebo jinou činností objednatele ohrožena bezpečnost zaměstnanců dodavatele a znečištění, respektive poškozování životního prostředí. Zastavení prací a důvody proč k němu došlo je povinen okamžitě ohlásit objednateli. Tuto povinnost má i v případě, když činnost pracovní skupiny ohrožuje zaměstnanec objednatele. Ve spolupráci s objednatelem dohodne další postup.
- c) Vedoucí pracovní skupiny dodavatele zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky na výkon bezpečné a zdravotně nezávadné práce (svářeči, zaměstnanci pracující ve výškách,.....)
- d) V případě, že v průběhu montážních nebo stavebních prací dojde k výměně zaměstnanců dodavatelské firmy nebo dojde k doplnění jejich stavu, je vedoucí pracovní skupiny dodavatele povinen provést instruktáž BOZP a o jejich provedení provést zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- e) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni ukládat materiál a strojní zařízení jen na vyhrazená místa určená objednatelem.
- f) Na převzatém pracovišti, ve vyhrazených prostorách a sociálních zařízeních jsou povinni dodržovat environmentální zásady a udržovat pořádek a čistotu. Staveniště, resp. samostatné prostory pracovišť zabezpečit ve smyslu NV č. 591/2006 Sb
- g) Místa připojení elektrických spotřebičů předem dohodnout s koordinátorem objednatele
- h) V případě, že zaměstnanci dodavatele provádějí práce v blízkosti elektrických zařízení a káblů vysokého napětí, mohou začít práce až po obdržení příkazu „B“, který vystavuje zodpovědný zaměstnanec provozovatele příslušného elektrického zařízení.
- i) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni zdržovat se jen na pracovištích, kde byli pracovníčně přiděleni. K příchodu a odchodu z pracoviště jsou povinni používat jen cesty určené zodpovědným zaměstnancem objednatele.
- j) Zaměstnancům dodavatele je zakázáno zasahovat do zařízení nebo výrobního procesu objednatele
- k) Všichni zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek v prostorách ŽĐAS, a.s.